












Los ensayos y actividades marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO				
		<b>146241</b>		
<b>FECHAS</b> Entrada Realización Finalización Entrega <b>31/01/2018 31/01/2018 07/02/2018 07/02/2018</b>		Cliente: <b>COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA</b> Dirección: <b>COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172</b> <b>C/ ALONSO BARBA, 38</b> Ciudad: <b>LEPE</b> Provincia: <b>HUELVA</b> C.P. <b>21440</b>		
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra		*180001019*
Muestra de	<b>AGUA CONTINENTAL</b>	Identificador		
Descripción	<b>AGUA DE RIEGO SECTOR VIII</b>			
Contenida en	<b>BOTE PLÁSTICO</b>	Precinto	Suplemento 0/0	
Ciudad	<b>LEPE</b>	Tomada el	<b>31/01/2018 08:40</b>	Cantidad de Muestra <b>1 LITRO</b>

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
<b>CATIONES</b>						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	15,75	0,79			
MA/A-011	* Magnesio:	11,32	0,93			
MA/A-011	* Potasio:	4,49	0,11			
MA/A-011	* Sodio:	23,91	1,04			
Espectrofotometría						
MA/A-022	Amonio:	< 0,10	0,00			
		Suma	2,87			
<b>ANIONES</b>						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	Carbonatos:	< 10,0	0,00			
MA/A-059	Bicarbonatos:	70,2	1,15			
MA/A-012	Cloruros:	42,6	1,20			
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	28	0,58			
MA/A-038	Fosfatos:	< 1,56	0,02			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	Nitratos:	< 5,0	0,08			
		Suma	3,03			
<b>OLIGOELEMENTOS</b>						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,03	ppm			
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Manganeso:	< 0,05	ppm			
MA/A-011	* Cobre disuelto:	< 0,10	ppm			
MA/A-011	* Zinc:	< 0,10	ppm			



Los ensayos y actividades marcados con \* no están amparados por la acreditación de ENAC

**INFORME DE ENSAYO**

				146241		Cliente:	COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA		
						Dirección:	COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172		
						C/ ALONSO BARBA, 38			
						Ciudad:	LEPE		
						Provincia:	HUELVA		C.P. 21440

FECHAS				Código de Muestra		*180001019*	
Entrada	Realización	Finalización	Entrega				
31/01/2018	31/01/2018	07/02/2018	07/02/2018				

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				Código de Muestra		*180001019*	
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador					
Descripción	AGUA DE RIEGO SECTOR VIII						
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto				Suplemento 0/0	
Ciudad	LEPE	Tomada el	31/01/2018 08:40	Cantidad de Muestra	1 LITRO		

Procedimiento de Toma de Muestra: **TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

OTRAS DETERMINACIONES			Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	pH:	7,7			
MA/A-007	C.E. (25°C):	0,33 mS/cm			
	* Sales Totales:	0,21 g/l			
	* Presión Osmótica:	0,12 atm			
MA/A-060	* R.A.S:	1,12			
	* P.S.I:	0,39			
	* Ca/Mg (meq/l):	0,84			
	* C.S.R.:	-0,57 meq/l			<b>Agua recomendable</b>
MA/A-016	* Dureza Total:	8,60 GHF			<b>Blanda</b>
	* Indice de Scott:	47,89			<b>Buena</b>

**Clasificación según Normas Riverside:**

Los índices de calificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**

Huelva, miércoles, 07 de febrero de 2018