















INFORME DE ENSAYO







		131028	Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172 C/ ALONSO BARBA, 38 Ciudad: LEPE Provincia: HUELVA	C.P. 21440
FECHAS				
Entrada	Realización	Finalización	Entrega	
25/10/2016	25/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			Código de Muestra	*160009788*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL		Identificador	
Descripción	SECTOR VIII			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento 0/0	
Ciudad	LEPE	Tomada el	25/10/2016 08:35	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: ***TM-02 TOMA DE ALIMENTOS** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
CATIONES						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	26,22	1,31			
MA/A-011	* Magnesio:	8,68	0,71			
MA/A-011	* Potasio:	4,28	0,11			
MA/A-011	* Sodio:	18,72	0,81			
Espectrofotometría						
MA/A-022	* Amonio:	< 0,10	0,00			
	Suma		2,95			
ANIONES						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	* Carbonatos:	< 10,00	0,00			
MA/A-059	* Bicarbonatos:	67,10	1,10			
MA/A-012	* Cloruros:	35,50	1,00			
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	39,00	0,81			
MA/A-038	* Fosfatos:	< 1,56	0,02			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	* Nitratos:	6,67	0,11			
	Suma		3,04			
OLIGOELEMENTOS						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,01	ppm			
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	< 0,100	ppm			
MA/A-011	* Manganeso:	< 0,050	ppm			
MA/A-011	* Cobre disuelto:	< 0,100	ppm			
MA/A-011	* Zinc:	< 0,100	ppm			

INFORME DE ENSAYO				
		131028		
FECHAS		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172 C/ ALONSO BARBA, 38 Ciudad: LEPE Provincia: HUELVA C.P. 21440		
Entrada	Realización	Finalización	Entrega	
25/10/2016	25/10/2016	02/11/2016	02/11/2016	
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA		Código de Muestra		*160009788*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL	Identificador		
Descripción	SECTOR VIII			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento 0/0	
Ciudad	LEPE	Tomada el	25/10/2016 08:35	Cantidad de Muestra 1 LITRO

Procedimiento de Toma de Muestra: ***TM-02 TOMA DE ALIMENTOS** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

OTRAS DETERMINACIONES		Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	* pH:	7,50		
MA/A-007	* C.E. (25°C):	0,28 mS/cm		
	* Sales Totales:	0,18 g/l		
	* Presión Osmótica:	0,10 atm		
MA/A-060	* R.A.S:	0,81		
	* P.S.I:	-0,07		
	* Ca/Mg (meq/l):	1,83		
	* C.S.R.:	-0,92 meq/l	Agua recomendable	
MA/A-016	* Dureza Total:	10,13 GHF	Blanda	
	* Indice de Scott:	57,46	Buena	

Clasificación según Normas Riverside:

Los índices de calificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.
 Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

OBSERVACIONES:

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**



Huelva, miércoles, 02 de noviembre de 2016