



INFORME DE ENSAYO

				133922		Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172 C/ ALONSO BARBA, 38 Ciudad: LEPE Provincia: HUELVA	C.P. 21440
FECHAS							
Entrada	Realización	Finalización	Entrega				
21/02/2017	21/02/2017	03/03/2017	03/03/2017				
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA				Código de Muestra		*170001163*	
Muestra de	AGUA CONTINENTAL			Identificador			
Descripción	GRIFO EXTERIOR SECTOR 8						
Contenida en	BOTE PLÁSTICO		Precinto				Suplemento 0/0
Ciudad	LEPE		Tomada el	21/02/2017		Cantidad de Muestra	1,5 LITROS

Procedimiento de Toma de Muestra: ***TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

COMPOSICIÓN QUÍMICA		RESULTADOS		VALORES DE REFERENCIA		
CATIONES						
Espec. A/E atómica:		mg/l	meq/l	Bajo	Moderado	Alto
MA/A-011	* Calcio:	18,95	0,95	■		
MA/A-011	* Magnesio:	6,90	0,57	■		
MA/A-011	* Potasio:	4,32	0,11			
MA/A-011	* Sodio:	13,40	0,58	■		
Espectrofotometría						
MA/A-022	* Amonio:	< 0,10	0,00			
	Suma		2,21			
ANIONES						
Volumetría:		mg/l	meq/l			
MA/A-058	* Carbonatos:	< 10,00	0,00			
MA/A-059	* Bicarbonatos:	45,75	0,75	■		
MA/A-012	* Cloruros:	28,40	0,80	■		
Espectrofotometría						
MA/A-009	* Sulfatos:	18,00	0,37			
MA/A-038	* Fosfatos:	< 1,56	0,02			
Electrodo selectivo						
MA/A-020	* Nitratos:	8,94	0,14	■		
	Suma		2,09			
OLIGOELEMENTOS						
Espect. UV/VIS						
MA/A-030	* Boro:	0,09	ppm	■		
Espectrofotometría						
MA/A-011	* Hierro disuelto:	0,590	ppm	■		
MA/A-011	* Manganeso:	< 0,050	ppm	■		
MA/A-011	* Cobre disuelto:	< 0,100	ppm	■		
MA/A-011	* Zinc:	< 0,100	ppm	■		



INFORME DE ENSAYO

		133922	Cliente: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA Dirección: COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIA C.I.F. G 21046172 C/ ALONSO BARBA, 38 Ciudad: LEPE Provincia: HUELVA	C.P. 21440
FECHAS				
Entrada	Realización	Finalización	Entrega	
21/02/2017	21/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	
DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			Código de Muestra	*170001163*
Muestra de	AGUA CONTINENTAL		Identificador	
Descripción	GRIFO EXTERIOR SECTOR 8			
Contenida en	BOTE PLÁSTICO	Precinto	Suplemento 0/0	
Ciudad	LEPE	Tomada el	21/02/2017	Cantidad de Muestra 1,5 LITROS

Procedimiento de Toma de Muestra: ***TM-01 Toma de aguas puntual** Tomada Por: **ENRIQUE GUILLEN CARRASCO**

OTRAS DETERMINACIONES			Bajo	Moderado	Alto
MA/A-006	* pH:	7,35			
MA/A-007	* C.E. (25°C):	0,21 mS/cm			
	* Sales Totales:	0,13 g/l			
	* Presión Osmótica:	0,08 atm			
MA/A-060	* R.A.S:	0,67			
	* P.S.I:	-0,27			
	* Ca/Mg (meq/l):	1,67			
	* C.S.R.:	-0,76 meq/l			Agua recomendable
MA/A-016	* Dureza Total:	7,58 GHF			Blanda
	* Indice de Scott:	71,83			Buena
Clasificación según Normas Riverside:					

Los índices de calificación (Bajo/Moderado/Alto) son recomendaciones fuera del alcance de la Acreditación

Este informe sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo. No podrá reproducirse sin la autorización por escrito de LARORSUR, S.L.
Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que las soliciten.

OBSERVACIONES:

Resp. Téc. de Laboratorio **SERGIO AMADOR PÉREZ**



Huelva, viernes, 03 de marzo de 2017